



Guía de Aplicación

ARDEX P51



ARDEX P51:

USO:

- Imprimación soportes porosos.
- Imprimación soportes de yeso.
- Tapa poros.
- Paredes y suelos.
- Interiores.

MATERIAL NECESARIO:

- Cubo de mezcla.
- Rodillo, escoba o cepillo.

Producto:

- Ardex P51: 300 g/m² .

APLICACIÓN

1.- La imprimación se realiza en dos capas:

- la primera:
 - o mezclar una parte de la dispersión en agua en una proporción 1:3 (P51: agua) .
 - o extender sobre la superficie a imprimir.
 - o dejar secar, aproximadamente 1 hora.
- la segunda:
 - o mezclar parte de la dispersión en agua, en proporción 1:1 (P51:agua).
 - o extender sobre la superficie.
 - o dejar secar, aproximadamente 1 hora.

2.- Una vez seca, se puede proceder a la aplicación del mortero (no deben quedar charcos, si los hubiera, se deben secar con un trapo).

Exteriores: se puede emplear en una dilución 1:7.